


## 農電温床の例

- 1.単相型用**
- (1)床の大きさ : 6.6m<sup>2</sup> (1.2m×5.5m) → 2坪
  - (2)容量 : 500W (3.3m<sup>2</sup>当り250W) → 坪当り250W
  - (3)農電ケーブル : 500W単相型使用の場合 → 10条配線
  - (4)床温 : 30°C (ハウス内)が保てます



- 2.三相型用**
- (1)床の大きさ : 8.25m<sup>2</sup> (1.5m×5.5m) → 2.5坪
  - (2)容量 : 500W (3.3m<sup>2</sup>当り200W) → 坪当り200W
  - (3)農電ケーブル : 500W三相型使用の場合 → 10条配線
  - (4)床温 : 28°C (ハウス内)が保てます




## 農電温床配線手順

①貴板で床ワクをつくる。10~15cmくらい


掘り下げる、底を「たいらにならす」

(例) 幅1.2mの播種床、6.6cm<sup>2</sup> (2坪)




②配線条数に応じて「丸クイ」を用意する。この例は10条配線なので、片側10本、両側で20本用意します。


③配線間隔の目安となる巾木をつくる。




適当な板 (巾約6cm)、配線間隔を示す切込み10ヶ所



## あまりの処理



## 直まきの例




注意: 農電ケーブルに直接、ポリ鉢、育苗箱、セルトレイを置くと事故の原因になります。


④床ワクの中に断熱材を敷く。「モミガラ」の場合は12cm程度。

⑤温床の短辺に「配線の目安になる巾木」をあて、巾木の切り込みに合わせ「丸クイ」を立てる。全ての丸クイを立て終えたら巾木は不要。

⑥「丸クイ」にかけて配線する。




⑦配線が完了したら「ところどころ」に培地をおいて農電ケーブルを押さえる。



⑧予定量の培地を入れ終わったら矢印の方向へ「ならす」。農電ケーブルを埋設する培地の量は「直まき」の場合12cm程度、ポリ鉢、育苗箱、セルトレイの場合3cm程度が目安です。

⑨十分にかん水する。水分は熱を伝え温度を均一にする働きがあります。

⑩「丸クイ」を内側に倒しながら抜き取り配線完了。



注意: 食害防止のため断熱材に稻ワラは使わない。保管する場合は直射日光を避け「ネズミ」に食害されないようご注意ください。